

OEM	Modello	Specifiche OEM	Prodotto
<b>RENAULT</b>	CLIO Grandtour (KRO/1); CLIO II (BB, CB); CLIO II Box (SBO/1/2), (SB, SR); CLIO III (BRO/1, CRO/1); DUSTER (HS); ESPACE III (JEO); FLUENCE (L3); GRAND SCENIC II (JMO/1); KANGOO (KCO/1); KANGOO Express (FWO/1); KANGOO Express (FCO/1); LAGUNA II (BGO/1), (KGO/1); LOGAN I (LS), (KS); LOGAN EXPRESS (US); LOGAN II (K8), STEPWAY (L8); MEGANE I (BAO/1), (EAO/1), (LAO/1), (DAO/1), (KAO/1); MEGANE II (BMO/1, CMO/1), (EMO/1), (KMO/1), (KM) 1.5 dCi (KMO2, KM13), 1.5 dCi (KM16, KM1E), (LMO/1); MODUS / GRAND MODUS (F/JPO); SAFRANE II (B54); SANDERO/STEPWAY I (BS); SANDERO/STEPWAY II (B8); SCENIC I MPV (JAO/1, FAO); SCENIC II (JMO/1); THALIA I (LB); THALIA II (LU); THALIA III (L8)	VW G 052 162; Renault D3; Dexron® III	Spirax S5 ATF X*
	AVANTIME (DEO); CLIO II (BB, CB); CLIO II Box (SBO/1/2); ESPACE III (JEO); FLUENCE (L3); GRAND SCENIC III (JZO/1); KAPTUR (H5); LAGUNA Coupe (DIO/1); LAGUNA I (B56, 556); LAGUNA I Grandtour (K56); LAGUNA II (BGO/1); LAGUNA II Grandtour (KGO/1); LAGUNA III (BTO/1); LAGUNA III Grandtour (KTO/1); MEGANE I (BAO/1), (EAO/1), (LAO/1), (KA); MEGANE I Grandtour (KAO/1); MEGANE II (BMO/1, CMO/1), (KMO/1), (KM), (EMO/1); SCENIC I MPV (JAO/1, FAO); SCENIC II (JMO/1); VEL SATIS (BJO); TRAFIC II Box (FL)	ZF LFG 5; Dexron® II / III	Spirax S5 ATF X
<b>SAAB</b>	9-3 (YS3D), (YS3F, E79, D79, D75); 9-3 Convertible (YS3F); 9-5 (YS3E), (YS3G)	Aisin Warner AW-1; Opel 93165147; Saab 3309	Spirax S5 ATF X*
	9-5 (YS3E); 9-3 (YS3D), (YS3F, E79, D79, D75); 9-5 Estate (YS3E)	Dexron® III; Dexron® III/Mercon®	Spirax S5 ATF X
<b>SEAT</b>	ALHAMBRA (7V8, 7V9); ALTEA (5P1); ALTEA XL (5P5, 5P8); AROSA (6H); CORDOBA (6L2); IBIZA III (6L1); IBIZA IV (6J5, 6P1); IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5); LEON (1M1), (1P1), (5F1); LEON SC (5F5); TOLEDO II (1M2); TOLEDO III (5P2); TOLEDO IV (KG3)	VW G 052162; VW G 052 990; VW G 055 025; VW G 055 540	Spirax S5 ATF X*
<b>SKODA</b>	FABIA I (6Y2), (6Y5), (6Y3); FABIA II (542); FABIA III (NJ3), (NJ5); OCTAVIA I (1U2), (1U5); OCTAVIA II (1Z3); OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), (5E5); RAPID (NH3); ROOMSTER (5J); SUPERB I (3U4); SUPERB II (3T4); YETI (5L);	VW G 052 162; VW G 052 990; VW G 055 025; VW G 055 540	Spirax S5 ATF X*
<b>SUZUKI</b>	ALTO (GF); ALTO K10 1.0; BALENO (FW, EW); GRAND VITARA II (JT, TE, TD); JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G); SPLASH (EX); SWIFT III (MZ, EZ); SWIFT IV (FZ, NZ); SWIFT V (AZ); SX4 (EY, GY); SX4 S-Cross (JY); VITARA (LY)	Aisin Warner JWS 3309/ AW-1	Spirax S5 ATF X*
	SWIFT III (MZ, EZ); ALTO (FF), (HA12, HA23); GRAND VITARA I (FT, HT); IGNIS I (FH); IGNIS II (MH); JIMNY; LIANA (ER, RH); LIANA Hatchback 1.3/1.6; WAGON R Hatchback 1.0/1.3; WAGON R+ Hatchback (MM)	Dexron® II/ II(E) / III	Spirax S5 ATF X
<b>TOYOTA</b>	ALLION I (T24); ALTEZZA GITA (XE1); AVANZA II (F65); AVENSIS (T22), (T25); AVENSIS VERSO (M2); CAMRY (V3), (V4); COROLLA (E11), (E12); COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1); ECHO (P1); FORTUNER (N5, N6); HARRIER (U1); HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2, KDH2, LH2); HIACE IV Box (H1, H2); IST (NCP6); LAND CRUISER 100 (J1); LAND CRUISER PRADO (J12); PREMIO (T24); PREVIA (R3); PRIUS Saloon (W1); PROACE (MDZ), (MDX), (MPY); PROBOX / SUCCEED (P5); RAV 4 I (A1); VIOS / SOLUNA VIOS (P4); VISTA (V5); YARIS (P1); YARIS VERSO (P2);	Aisin Warner JWS 3309/ AW-1; Toyota GP 0886-00405 & 80105	Spirax S5 ATF X*
	AVENSIS (T22); ALTEZZA GITA (XE1); CAMRY (V2); CALDINA (T21); COROLLA (E11); HIACE IV Bus (H1, H2); HIACE / COMMUTER V (TRH2, KDH2); LAND CRUISER 100 (J1); LAND CRUISER 90 (J9); LAND CRUISER PRADO (J12); PICNIC (XM1); PLATZ (NCP1, SCP1); RUSH Closed Off-Road (F700); VEROSSA (X11);	Toyota ATF D-II/D-III; Dexron® III; Toyota ATF T-IV	Spirax S5 ATF X
	AURIS (E18); AVENSIS (T27); CAMRY (V4), (V5); C-HR (X1); COROLLA (E15), (E18, ZRE1); FORTUNER (N15, N16); HIGHLANDER / KLUGER (U4); HILUX (N1, N2, N3); INNOVA II (N14); LAND CRUISER 100 (J1); LAND CRUISER 200 (J2); LAND CRUISER PRADO (J12), (J15); LAND CRUISER VAN (J15); PRIUS (W3), (W5), (W2); PRIUS PHV (W52); PRIUS PLUS (W4); RAV 4 III (A3); RAV 4 IV (A4); VENZA (V1); YARIS / VIOS (P9)	Toyota WS	Spirax S6 ATF X
<b>VOLVO</b>	C30 (533); S40 II (544); S60 I (384); S80 I (184); S80 II (124); V50 (545); V70 II (285); XC60 (156); XC70 CROSS COUNTRY (295); XC70 II (136); XC90 I (275)	Aisin Warner JWS 3309/ AW-1	Spirax S5 ATF X*
	C70 I Convertible (873); C70 I Coupe (872); C70 II Convertible (542); S40 I (644); S60 I (384); S70 (874); S80 I (184); S80 II (124); V40 Estate (645); V50 (545); V70 I (875, 876); V70 II (285); XC70 CROSS COUNTRY (295); XC90 I (275)	Volvo 116 1521 8/1540	Spirax S6 ATF X
	S80 I (184); C70 I Coupe (872); V40 (645); C70 I Convertible (873); S40 I (644); XC90 I (275)	Dexron® III	Spirax S5 ATF X
<b>VW</b>	AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B); AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B); BEETLE (5C1, 5C2); BEETLE Convertible (5C7, 5C8); BORA (1J2); BORA Variant (1J6); CRAFTER Box (SY, SX); CRAFTER Bus (SY, SY); CRAFTER Platform/Chassis (SZ); GOLF IV (1J1); GOLF IV Cabriolet (1E7); GOLF IV Van (1J1); GOLF IV Variant (1J5); GOLF PLUS (5M1, 521); GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1); GOLF V (1K1); GOLF V Variant (1K5); GOLF VAN IV Variant (1J5); GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2); GOLF VII Variant (BA5, BV5); JETTA III (1K2); JETTA IV (162, 163, AV3, AV2); LUPO (6X1, 6E1); MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN); NEW BEETLE (9C1, 1C1); NEW BEETLE Convertible (1Y7); PASSAT (3B2), (3C2); PASSAT CC (357); PASSAT Variant (3B5), (3B6), (3C5); PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9); POLO (6N2), (9N); POLO CLASSIC (6V2); POLO Saloon (602, 604, 612, 614); POLO Variant (6V5); SHARAN (7M8, 7M9, 7M6); TIGUAN (5N); TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7); TOUAREG (7P5, 7P6); TOUAREG (CR7); TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)	VW G 052 162; VW G 052 990; VW G 055 025; VW G 055 540; VW G 060 162	Spirax S5 ATF X*



## GAMMA SHELL SPIRAX ATF X

OLI PER TRASMISSIONE ADATTI PER PIÙ DI 7.900 MODELLI DI AUTO.

Shell  
Spirax

Gli Shell Spirax Multispec ATF sono i fluidi sintetici multiveicolo più avanzati per trasmissioni automatiche con requisiti di bassa viscosità. L'obiettivo di Shell Research è di progettare ATF per un funzionamento efficiente, regolare e senza problemi. Ciò è possibile grazie allo stretto rapporto con i costruttori.

Gli ATF Shell Spirax sono fluidi adatti a modelli di auto di diversi costruttori come Volkswagen Group, BMW, FORD, Citroen, Renault, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Toyota.

Shell Spirax S5 ATF X e Spirax S6 ATF X sono utilizzabili per oltre 7.900 modelli di auto e coprono fino al 56% del portafoglio europeo di cambi automatici per auto.

La tabella mostra la combinazione delle specifiche OEM dei modelli di auto e il prodotto Shell adatto. Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti, Shell LubMatch ([www.shell.it/motorists/oli-motore-e-lubrificanti-shell/lubematch.html](http://www.shell.it/motorists/oli-motore-e-lubrificanti-shell/lubematch.html)) o il database TEC DOC. Si consiglia di verificare la selezione finale con le informazioni OEM originali.

OEM	Modello	Specifiche OEM	Prodotto
<b>AUDI</b>	A3 (8L1), (8P1); A4 (8D2, B5), (8E2, B6), (8EC, B7), (8K2, B8), (8W2, 8WC, B9); A4 Allroad (8KH, B8), (8WH, 8WJ, B9); A4 Avant (8D5, B5), (8E5, B6), (8ED, B7), (8K5, B8), (8W5, 8WD, B9); A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)	VW G 052 162; VW G 055 025; VW G 055 540; VW G 060 162	Spirax S5 ATF X*
	A5 (8T3), (F53); A5 Convertible (8F7), (F57); A5 Sportback (F5A); A6 (4A2, C8), (4B2, C5), (4F2, C6), (4G2, 4GC, C7); A6 Allroad (4AH, C8), (4FH, C6), (4GH, 4GJ, C7); A6 Avant (4A5, C8), (4B5, C5), (4F5, C6), (4G5, 4GD, C7);		
	A7 Sportback (4GA, 4GF), (4KA); A8 (4D2, 4D8), (4E2, 4E8), (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), (4N2, 4N8); ALLROAD (4BH, C5); CABRIOLET (8G7, B4)		
	Q3 (8UB, 8UG); Q5 (8RB), (FYB); Q7 (4LB), (4MB); Q8 (4MN); TT (8N3); TT Roadster (8N9)		
<b>BMW</b>	2 Active Tourer (F45); 2 Gran Tourer (F46); 3 (E46); 3 Compact (E36); 3 Convertible (E46); 5 (E34); 5 (E39); 5 Touring (E39), (E61); 7 (E38); X5 (E53)	Aisin Warner JSW 3309; BMW PN 83 22 29407807; VW G 052 162; ZF TE-ML 11B	Spirax S5 ATF X*
	1 (E81); 3 (E90); 3 Convertible (E93); 3 Coupe (E46), (E92); 3 Touring (E46), (E91); X1 (E84); X3 (E83); X6 (E71, E72); Z3 Roadster (E36)	Dexron® VI	Spirax S6 ATF X

\* Anche Spirax S6 ATF X può essere utilizzato per queste specifiche OEM.

OEM	Modello	Specifiche OEM	Prodotto
<b>BMW</b>	3 (E46); 5 (E39), (E60); 5 Touring (E61); X3 (E83); X5 (E53); Z3 Roadster (E36)	Dexron® III; BMW PN 83 22 0 002 121; BMW PN 83 22 0 403 248	Spirax S5 ATF X
	1 (E81), (E87), (F20), (F21); 1 Convertible (E88); 1 Coupe (E82); 2 Convertible (F23); 2 Coupe (F22, F87); 3 (E90), (F30, F80), (G20); 3 Convertible (E93); 3 Coupe (E92); 3 Gran Turismo (F34); 3 Touring (E91), (F31), (G21); 4 Convertible (F33, F83); 4 Coupe (F32, F82); 4 Gran Coupe (F36); 5 (E60), (F10), (G30, F90); 5 Gran Turismo (F07); 5 Touring (E61), (F11), (G31); 6 (E63); 6 Convertible (E64); 6 Coupe (F13); 6 Gran Coupe (F06); 6 Gran Turismo (G32); 7 (E65, E66, E67), (F01, F02, F03, F04), (G11, G12); 8 Convertible (G14, F91); 8 Coupe (G15, F92); 8 Gran Coupe (G16, F93); 1 Van (F20); 3 Touring Van (F31); 5 Touring Van (G31);	BMW PN 83 22 0 397 114; BMW PN 83 22 2 152 426; BMW PN 83 22 0 142 516	Spirax S5 ATF X
	X1 (E84); X3 (E83), (F25), (G01, F97); X4 (F26), (G02, F98); X5 (E53), (F15, F85), (G05, F95); X6 (E71, E72), (F16, F86); X7 (G07); Z4 Coupe (E86); Z4 Roadster (E89), (G29); X3 Van (G01)		
<b>CITROEN</b>	BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK); C3 II (SC); C4 I (LC); C4 I Saloon; C4 II Saloon ; C5 I (DC); C8 (EA, EB); JUMPER Box (244); XSARA (N1); XSARA Break (N2); XSARA Coupe (N0); XSARA PICASSO (N68)	ZF TE-ML 11B; PSA B71 2340; Peugeot N. 973622	Spirax S6 ATF X
	C3 II (2R, 2C); C3 III (SX) ; C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 73kW/75kW; C4 Grand Picasso II; C4 Picasso II; C4 II (B7); C4 Picasso I MPV (UD); C4 SPACETOURER (3D); C4 CACTUS Van (OB, OP); C4 I Hatchback (LR); C4 II Hatchback (NC); C4 SPACETOURER Van (3D); C5 Estate (DE, RE); C5 II (RC); C5 II Break (RE); C5 III (RD); C5 III Break (RV); C6 (TD); DS3; DS4; DS5; GRAND C4 SPACETOURER (3A, 3E); JUMPY (VF7), (V) ; SPACETOURER (V);	Aisin Warner AW-1	Spirax S5 ATF X*
<b>FIAT</b>	FREEMONT (345)	Chrysler MS9602	Spirax S6 ATF X
	124 Spider (348); 500X (334); TIPO (356); CROMA BOX (194)	Aisin Warner AW-1/JSW 3309; ZF LifeGuard Fluid 8	Spirax S5 ATF X*
	CROMA (194); MAREA (185); MAREA Weekend (185); SCUDO Combinato (220); ULYSSE (179), (220); DUCATO (244), (230), (244); SCUDO Box (220)	Dexron® II/III; ATF T-IV	Spirax S5 ATF X
<b>FORD</b>	C-MAX (DM2); C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU); FIESTA VI (CB1, CCN); FOCUS II (DA, HCP, DP), (DB_, FCH, DH); FOCUS III; GALAXY (CK); GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU); GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost; KUGA II (DM2); KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4; MONDEO IV (BA7); MONDEO V (CE), (CD), (CF); RANGER (ET); S-MAX (CJ), (WA6); TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), (FCD, FDD), (FED, FFD)	Ford Mercon® LV	Spirax S6 ATF X
	COUGAR (EC); ESCORT CLASSIC (AAL, ABL); ESCORT CLASSIC Turnier (ANL); FIESTA V (JH, JD); FOCUS C-MAX (DM2); FOCUS II (DA, HCP, DP); FUSION (JU); GALAXY (WA6), (WGR); KUGA II (DM2); MAVERICK 3.0; MONDEO II (BAP), (BFP); MONDEO II Turnier (BNP); MONDEO III (B5Y), (B4Y); MONDEO III Turnier (BWW); MONDEO IV (BA7); MONDEO IV Van; S-MAX (WA6); TRANSIT Box (E)	Ford M2C138-C; Ford M2C166-H; Ford M2C-202-B; Ford WSS M2C 922 A; Ford WSS M2C 924 A (XT-8-QAW); Ford 52990	Spirax S5 ATF X*
	C-MAX (DM2); FOCUS (DAW, DBW); FOCUS C-MAX (DM2); FOCUS II (DA, HCP, DP); FOCUS II Convertible 2.0; FOCUS II (DB, FCH, DH); FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS); FOCUS (DFW); FOCUS Turnier (DNW); FIESTA VI Van 1.4; RANGER (ET)	Ford M2C-202-B; Ford WSS M2C919-E; Ford Mercon® V	Spirax S5 ATF X
<b>HONDA</b>	ACCORD VIII (CP); CIVIC IX (FK); CR-V IV (RM); CR-V V (RW, RT); JAZZ III (GE, GG, GP, ZA)	Honda DW1	Spirax S6 ATF X
	ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8), (CH, CL); ACCORD VII (CL, CN); ACCORD VII Tourer (CM, CN); ACCORD VIII (CU), (CW); CITY (GM2, GM3); CIVIC VII Coupe (EM2); CIVIC VIII (FD, FA); CR-V II (RD); CR-V III (RE); JAZZ (GD); STREAM (RN)	Honda Z1	Spirax S5 ATF X*
	ACCORD VI (CG); CIVIC VI Coupe (EJ, EM1); CR-V I (RD); HR-V (GH); NSX I Convertible (NA); NSX I Coupe (NA); PRELUDE V (BB); SHUTTLE (RA)	Dexron® II/ III; Honda Premièr ATF	Spirax S5 ATF X
<b>HYUNDAI</b>	ACCENT IV (RB); CRETA 1.6, 2.0; ELANTRA Coupe (JK); ELANTRA (AD, ADA), (MD, UD); GENESIS (DH); GRAND SANTA FÉ 2.2 ; i30 (GD); i30 (PDE, PD, PDEN); i30 Coupe 1.6 CRDi 94kW; i30 Estate (GD); i40 (VF); i40 CW (VF); ix35 (UM, EL, ELH); SANTA FÉ II (CM); SANTA FÉ III (DM, DMA); SONATA VII (LF); TUCSON (TL, TLE); VELOSTER (FS)	Hyundai SP IV	Spirax S6 ATF X
	ACCENT II (LC); ACCENT III (MC); ACCENT IV (RB); ACCENT (HC); COUPE (GK); ELANTRA (XD), (HD), (XD); GETZ (TB); GRANDEUR (HG), (TG); HIGHWAY VAN 2.0 16V; i10 (BA, IA), (PA) ; i10 Saloon 1.2 64kW; i20 (GB, IB), (PB, PBT); i20 ACTIVE (IB, GB); i20 Coupe (GB); i30 (FD); ix20 (JC); ix55 3.0 V6; ix55 3.8 V6; SANTA FÉ I (SM); SOLARIS Saloon (HCR); SONATA V (NF) ; TRAJET (FO); TUCSON (JM); XG (XG); XG Saloon 250	Hyundai SP III/; TOY 00405; Aisin Warner JSW3309	Spirax S5 ATF X*
	ATOS (MX); COUPE (RD); H-1 STAREX MPV (A1); H100 Box 2.4 84kW; H-1 Box (A1); H-1 Cargo (TQ); LANTARA II (J-2); SONATA IV (EF); TERRACAN (HP)	ATF-A; Dexron® III	Spirax S5 ATF X
<b>JEEP</b>	CHEROKEE (KJ), (KK), (KL); COMMANDER (XK, XH); COMPASS (MP, M6); GRAND CHEROKEE III (WH, WK); PATRIOT (MK74); RENEGADE (BU, B1); WRANGLER II (TJ); WRANGLER III (JK)	Chrysler MS9602; ATF SP IV; ZF LFG 8	Spirax S6 ATF X
	GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)	Chrysler MS 7176	Spirax S5 ATF X

OEM	Modello	Specifiche OEM	Prodotto
<b>KIA</b>	CADENZA II (YG); CARENS IV ; CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III, CEE'D (JD); CEE'D Combi Van (JD); CEE'D Sportswagon (JD); CERATO Hatchback (YD); CERATO II (TD); CERATO KOUP (TD); CERATO KOUP (YD); OPTIMA 2.0, 2.4, Sportswagon (JF); PRO CEE'D (JD); PRO CEE'D Hatchback Van (JD); Quoris 3.8/5.0; SORENTO II (XM); SORENTO III (UM); SOUL II (PS); SPORTAGE (QL, QLE), (SL); STINGER (CK); STONIC (YB)	ATF SP IV / SP IV-RR	Spirax S6 ATF X
	CARENS I (FC); CARENS III MPV (UN); CARNIVAL II (GG); CEE'D Hatchback (ED); CEE'D SW (ED); CERATO Hatchback (LD); CERATO II Saloon (TD); CERATO Saloon (LD); PICANTO (JA), (TA); PRO CEE'D (ED); RIO II (JB); RIO III (UB); RIO III Hatchback Van (UB); RIO III Saloon (UB); RIO IV (YB, SC, FB); RIO IV Saloon (SC, FB); RIO Saloon (DC); SOUL (AM); VENGA (YN)	ATF SP III / RED-1K	Spirax S5 ATF X*
	CERATO (LD); RIO Saloon (DC); MAGENTIS (GD, MS); CARENS II MPV (FJ); RIO Estate (DC) ; RIO II (JB); SHUMA (FB); SHUMA II (FB); SORENTO I (JC); SPORTAGE (JE, KM), (K00)	Dexron® III	Spirax S5 ATF X
<b>MAZDA</b>	2 (DE_, DH_3), (DL, DJ); 3 (BL), (BM, BN); 3 Hatchback (BP), (BK), (BM, BN), (BP); 5 (CR19), (CW); 6 Estate (GH), (GJ, GL); 6 Hatchback (GG), (GH), (GJ, GL); 6 Station Wagon (GY); CX-3 (DK); CX-5 (KE, GH), (KF); CX-7 (ER); CX-9 (TB), (TC); MX-5 IV (ND); 3 Hatchback (BM); 6 Estate (GJ)	Aisin Warner JSW 3309; Mazda FZ; Mazda M-V	Spirax S5 ATF X*
	MX-5 III (NC); MX-5 IV (ND); MX-5 RF Targa (ND); RX-8 (SE, FE)	Aisin Warner AW-1	Spirax S6 ATF X
	6 (GG); 6 Station Wagon (GY); 323 F VI (BJ); TRIBUTE (EP); B-SERIE (UN); BT-50 Pickup (CD, UN)	Ford Mercon® V; Mazda M-III; Dexron® III	Spirax S5 ATF X
<b>MINI</b>	MINI (R50, R53) Cooper S 125k; MINI (R56) Cooper 85kW; MINI CLUBMAN (R55); MINI Convertible (R57); MINI COUNTRYMAN (R60); MINI Coupe (R58); MINI PACEMAN (R61); MINI Roadster (R59); MINI CLUBVAN (R55)	Aisin Warner AW-1/ JSW 3309	Spirax S5 ATF X*
<b>MB</b>	A-CLASS (W168); C-CLASS (W203), (W204), (C1203), (S202), (S203); CLK (C208), (C209); CLK Convertible (A208), (A209); E-CLASS (W210), (W211), (S210), (S211); E-CLASS (VF211); M-CLASS (W163); S-CLASS (W220), (C215), (C216); SL (R129); SLK (R170); Vaneo (414); VIANO (W639); VITO (W639)	MB 236.10; MB 236.12	Spirax S5 ATF X
<b>MITSUBISHI</b>	CARISMA (DA); COLT V (CJ, CP); GALANT VI (EA); GRANDIS (NAW); i (HA); L 200 / TRITON (KJ, KK, KL), (KAT, KBT); LANCER VI (CJ, CP); LANCER VII (CSA, CTA); LANCER VII Estate (CSW, CTW); LANCER VIII (CYA, CZA); OUTLANDER I (CUW), II (CWW), III (GGW, GFW, ZJ, ZL); PAJERO II (V3W); PAJERO III (V7W, V6W); PAJERO IV (V8W, V9W); PAJERO IV Van (V9, V8, V8V); PAJERO SPORT I (K7, K9); PAJERO SPORT II (KH, KG); PAJERO SPORT VAN I (K90)	Mitsubishi Dia Queen ATF J3/ SP III/ ATF PA	Spirax S5 ATF X*
	LANCER VII (CSA, CTA); LANCER CARGO Box Body / Estate (CS3W)	Dexron® III; ATF-A	Spirax S5 ATF X
<b>NISSAN</b>	ALMERA II (N16); BLUEBIRD SYLPHY II (G11); NAVARA (D22); NP300 NAVARA Pickup (D23); NP300 NAVARA Platform (D40); PATHFINDER III (R51); PATROL GR V Wagon (Y61); PIXO (UAO); SUNNY IV (N16); X-TRAIL (T31)	Aisin Warner JSW3309; Nissan Matic D; Nissan Matic J	Spirax S5 ATF X*
	370 Z Coupe (Z34); ALMERA (N17); MICRA IV (K13_); MURANO II (Z51); PIXO (UAO); PATHFINDER III (R51); NP300 NAVARA (D40); QASHQAI / QASHQAI + 2 I (J10, NJ10, JJ10E); TIIDA Hatchback (C12)	Nissan Matic S; Aisin Warner AW-1	Spirax S6 ATF X
	NAVARA (D22_); PATROL GR V Wagon (Y61); X-TRAIL (T31); ALMERA TINO (V10); NOTE (E11, NE11); ALMERA II (N16); CEFIRO III (A33); MAXIMA / MAXIMA QX V (A33); MICRA C+C III (K12); MICRA III (K12); PRIMERA (P12); PRIMERA (WP12); X-TRAIL (T30); PATROL GR V Platform (Y61)	Dexron® III; Ford Mercon	Spirax S5 ATF X
<b>OPEL</b>	AGILA (B); ASTRA J Sports Tourer (P10); COMBO Life (X19); INSIGNIA A (G09); INSIGNIA B (Z18); CROSSLAND X (P17); GRANDLAND X (A18); INSIGNIA B Country Tourer (Z18); SIGNUM Hatchback (Z03); VECTRA B (J96); ASTRA J (P10); COMBO Box (X19); VECTRA C (Z02); ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05); ZAFIRA TOURER C (P12); ZAFIRA B Van (A05)	Aisin Warner AW-1/ JSW 3309; Opel 93 160 393	Spirax S5 ATF X*
	ANTARA (L07); ASTRA J (P10); ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08); ASTRA J Saloon 1.4 / 1.6 (69); ASTRA J Sports Tourer (P10); CASCADA (W13); COMBO Box (X12); COMBO Combi / Tour (X12); INSIGNIA A (G09); INSIGNIA B Country Tourer / Grand Sport / Sports Tourer (Z18); INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18); MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75); MOKKA / MOKKA X (J13); SIGNUM Hatchback (Z03); VECTRA C / GTS (Z02); ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05); ZAFIRA TOURER C (P12)	Dexron® VI; Opel 93 165 147; Aisin Warner AW-1	Spirax S6 ATF X
	FRONTERA B (U99); CORSA B (S93); OMEGA B (V94); OMEGA B Estate (V94); TIGRA (S93)	BMW PN 83 22 0 002 121; Dexron® III	Spirax S5 ATF X
<b>PEUGEOT</b>	2008 I (CU); 207 (WA, WC); 3008 MPV (OU); 3008 SUV (M); 307 CC (3B); 308 CC (4B); 308 I (4A, 4C); 308 II; 308 SW I (4E, 4H); 308 SW II; 406 (8B); 406 Break (8E/F); 406 Coupe (8C); 407 (6D); 407 Coupe (6C); 407 SW (6E); 5008 (OU, OE); 5008 II; 508 I (8D); 508 SW I (8E); 607 (9D, 9U); EXPERT Tepee (VF3X); 508 SW Box/Estate (8E_); BOXER Box (244); BOXER Bus (244, Z); EXPERT Box (VF3A, VF3U, VF3X), (V); TRAVELLER Bus (V)	Aisin Warner AW-1/ JSW 3309; Peugeot N. 973622; VW G 052 162; PSA B71 2340	Spirax S5 ATF X*
	306 (7B, N3, N5); 306 Break (7E, N3, N5); 306 Convertible (7D, N3, N5); 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5); 306 Box / Estate (N, 7); 306 Box / Hatchback	Dexron® III	Spirax S5 ATF X

\* Anche Spirax S6 ATF X può essere utilizzato per queste specifiche OEM.